

E-Bike Akku Pflegetipps

Neurad - optimale Aktivierung des Akkus:

- bei den ersten 5 Ladezyklen, Akku bis auf ca. 10-15% seiner Kapazität leer fahren und wieder auf 100% aufladen.
- Komplettes (100%) leer fahren des Akkus verkürzt dessen Lebensdauer.

Akkupflege im laufenden Betrieb

- Laden Sie Ihren Akku so oft es geht wieder auf. Teilladungen des Akkus sind nicht schädlich.
- Verwenden Sie das Original Ladegerät.
- Laden Sie den Akku in geschlossenen Räumen.
- im Winter sollten Sie den Akku zwischen den Fahrten aus dem E-Bike nehmen und bei ca. 15°C lagern.
- Bei schönem Wetter sollte der Akku nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Parken Sie Ihr E-Bike im Schatten.
- Laden Sie den Akku vor längerer Nichtbenutzung auf etwa 40-60 % seiner Kapazität auf. Akku während der Lagerung wieder auf 60% nachladen.

Hinweis: Akku niemals in leerem Zustand lagern. (dadurch Selbstzerstörung).

Akkupflege im Winter

- bei Nichtbenutzung des E-Bike, ab einem Zeitraum von 14 Tagen, Lagern Sie den Akku an einem trockenen, gut belüfteten und frostsicheren Ort bei ca. 15°C.
- Kontrollieren Sie 1x im Monat den Ladezustand des Akku. Dieser sollte bei etwa 40-60% liegen. Bei Bedarf laden Sie den Akku nach.

Weitere Hinweise zur richtigen Handhabung des Akkus finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung oder Fragen Sie Ihr Zweirad Pfundmeir Team.